

# HAKOFT-700



- Ez a pákahegy tisztító a legalkalmasabb a pákahegyekről az oxidáció eltávolítására
- Az oxidáció okozta élettartam csökkenést megakadályozza


## Jellemzők

### "Karbantartási készlet az oxidált pákahegyek tisztítására"

Különösen alkalmas a pákahegyek oxidált ólommentes és a magas hőmérsékletű forrasztó pákahegyek tisztítására.

Tisztító kefe és kiegészítő "Kémiai paszta" Hakko FS-100:

Az oxidációt el lehet távolítani anélkül, hogy kárt tegyen a Pákahegyben.



# Használat

! A hegyeknek a tisztítására a legalkalmasabb hőmérséklet a 300 °C

**BEFORE**



Oxidációs hegy


**AFTER**



Polírozott és regenerált hegy



1. Tisztítsa le az oxidációt



2. Ónozza újra a hegyet



3. Használja a HAKKO FT-700 tisztító készüléket, majd forrasztás közben válasszon a két tisztítás közül



Tisztítás szivaccsal



Tisztítás  
[HAKKO 599B](#)  
tisztítóval





#### 4. Ónozza a hegyet

Megjegyzés Ha a hegy hőmérséklet több mint 400 ° C, akkor is távolítsák el oxidációs réteget a "Hakko FT-700 tisztító készülékkel", ezután a hegyet lehet használni de gyorsan újra fog oxidálódni

**Ha az oxidációt nem lehet eltávolítani a fenti eljárással**

Amikor az oxidációs kemény, néha nem lehet eltávolítani még a Hakko FT-700-al sem. Ebben az esetben használja a kézi kefét, amely a készülék tartozéka.



(1) Használja a kézi kefét.



(2) A hegyet tisztítsa az FT-700 készülékkel



(3) Használja a [HAKKO FS-100](#)

Megjegyzés: A kézi kefe használatával kis karcolásokat lehet előállítani, a hegy borításának felszínén.

Ne használja mindig a kézi kefét, csak ha oxidációt nem lehet másképpen eltávolítani.

A tisztítást a Hakko FT-700.készülékkel végezze.